




FASI OPERATIVE DELLA RIPARAZIONE

La rabboccatura e stilatura dei giunti di malta si articola nelle seguenti fasi:

- 1. Preparazione del supporto.**
Scarnitura profonda (≥ 2 cm) dei giunti murari mediante scalpelli meccanici di idonea dimensione. L'operazione deve asportare la malta di allettamento senza danneggiare le superfici dei mattoni. Pulizia delle superfici mediante idrolavaggio.
- 2. Primerizzazione dei giunti e consolidamento.** Immediatamente prima della stilatura con idonea malta, primerizzazione dei giunti e consolidamento con formulato acrilico in emulsione acquosa di polimeri adesivi con concentrazione di sostanza attiva $> 8\%$ $< 12\%$ in peso, ottenuta mediante idonea diluizione e dispersione in acqua di polimeri acrilici concentrati.
- 3. Stilatura dei giunti.** Mediante utilizzo di malta fibrorinforzata bicomponente, reoplastica, antirittiro, anticorrosione, ad altissima protezione e durabilità con medio modulo elastico. Sono compresi la pulizia da eseguirsi con spugna o straccio umido per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i laterizi.



RILIEVO FOTOGRAFICO




FIG: 01



FIG: 02



FIG: 03

NB: nelle immagini sopra riportate, per una migliore lettura, sono state evidenziate le lesioni in modo da favorire la lettura delle stesse.